



Bericht für den Gast



Eingang Hotel Gasthof Moosleitner

Hotel Gasthof Moosleitner

Anschrift	Wasserburger Straße 52 83395 Freilassing
Kontaktdaten	Tel.: 08654 / 63060 E-Mail: info@moosleitner.com Web: www.moosleitner.com



Prüfergebnis

Das **Hotel Gasthof Moosleitner** wurde am 27.10.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse: Hotel, Gästehaus inkl. Wellnessbereich					
Parkplatz	✓	-	✓	-	kein Stellplatz für Menschen mit Behinderung.
Eingang Hotel/Rezeption (auch Zugang zum Gasthof)	-	-	-	-	zwei Stufen à 16 cm; alternativ: Eingang Gasthof
Eingang Gasthof (auch Zugang Hotel/Rezeption)	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Eingang Gästehaus „s Zua Haus“ (Zimmer und Wellnessbereich)	✓	✓	-	-	2,5 cm hohe Türschwelle
Aufzug (Gästehaus „s Zua Haus“)	✓	✓	✓	-	Befehlsgeber sind in einer Höhe von 87 cm – 105 cm angebracht
Zimmer 126 (Gästehaus „s Zua Haus“)	✓	-	-	-	Bewegungsflächen zu gering. z.B. rechts vom WC: 28 cm x 54 cm; keine Haltegriffe an WC/in Dusche
Zimmer 125 (Gästehaus „s Zua Haus“)	✓	-	-	-	Bewegungsflächen zu gering. z.B. links vom WC: 28 cm x 54 cm; keine Haltegriffe an WC/in Dusche
Gästehaus „s Zua Haus“: Wellnessbereich	-	-	-	-	Türbreiten zwischen 67 cm und 69 cm
Hotel: Tagungsraum	✓	✓	✓	✓	








					Bemerkungen
Teilergebnisse: Restaurant/Gasthof					
Aufzug zwischen EG und UG im Hotel /Restaurant	✓	-	-	-	Kabinengröße: 107 cm x 118 cm
Gasthof: „Gastraum“	✓	-	✓	-	keine unterfahrbaren Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm)
Gasthof: „Rote Stube“	✓	-	-	-	keine unterfahrbaren Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm)
Gasthof: „Zirbenstube“	✓	-	-	-	keine unterfahrbaren Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm)
Hotel/Gasthof: Öffentliches WC Damen	-	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden
Hotel/Gasthof: Öffentliches WC Herren	-	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Hotel (Rezeption, Tagungsraum und Gasträume)

- Auf dem Parkplatz gibt es keinen Stellplatz für Menschen mit Behinderung. Der Parkplatz ist 5 m vom Eingang entfernt.
- Am Eingang Hotel/Rezeption gibt es 2 Stufen à 16 cm. Alternativ kann der Eingang zum Gasthof genutzt werden (Türschwelle von 3 cm). Die Rezeption ist 114 cm hoch und es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- In den „Gasträumen“ gibt es keine unterfahrbaren Tische (Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm).
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes öffentliches WC vorhanden. Die WCs befinden sich im UG und sind über eine Treppe oder einen Aufzug erreichbar (Kabinengröße: 107 cm x 118 cm groß).

Gästehaus „s Zua Haus“ mit Zimmern und Wellnessbereich

- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos über eine Türschwelle von 2,5 cm.
- Alle erhobenen Zimmer sind per Aufzug erreichbar (Kabinengröße: 140 cm x 180 cm).
- Zimmer 126
 - Das Zimmer ist stufenlos bei einer Türschwelle von 3 cm zugänglich.
 - Die Bewegungsfläche neben dem Bett beträgt links 132 cm x 200 cm, rechts 66 cm x 200 cm.
 - Die Bewegungsflächen neben dem WC beträgt links 70 cm x 54 cm, rechts 28 cm x 54 cm und davor: 150 cm x 128 cm.
 - Haltegriffe sind im Bad nicht vorhanden.
 - Die Dusche ist stufenlos begehbar, die Duschfläche beträgt 103 cm x 154 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden
 - Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist nur im Stehen einsehbar.
- Zimmer 125
 - Das Zimmer ist stufenlos bei einer Türschwelle von 3,5 cm zugänglich.
 - Die Bewegungsflächen neben dem Bett beträgt link: 129 cm x 200 cm, rechts 66 cm x 200 cm.
 - Die Bewegungsflächen neben dem WC beträgt links 28 cm x 53 cm, rechts 66 cm x 53 cm und davor: 150 cm x 128 cm.



- Haltegriffe sind im Bad nicht vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar, die Duschfläche beträgt 102 cm x 152 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist nur im Stehen einsehbar.
- Wellnessbereich (Gästehaus „s Zua Haus“)
 - Die erhobenen, für den Gast nutzbaren Bereiche und Saunen sind stufenlos erreichbar.
 - Die Türbreiten der Sanitärbereiche und Saunen sind zwischen 67 cm und 69 cm breit.
 - Die Duschen sind stufenlos zugänglich, die Duschfläche beträgt 119 cm x 181 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden, Haltegriffe sind nicht vorhanden.
 - Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes öffentliches WC vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- In beiden Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch, aber nicht optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 125 und 126

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

**Gasthof (alle Räume)**

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) vorhanden.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden, aber nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Glastüren sind im Saunabereich nicht mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Im Aufzug „Gästehaus“ wird die Halteposition durch Sprache angesagt. Im Aufzug im Hotel/Gasthof dagegen nicht.
 - nicht durch Sprache angesagt.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Die Speisekarte ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Ziele von Wegen sind meist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.